

Siemens EQ und Bosch Vero Linie: Aufschäumprobleme beseitigen



by [coffeemakers.de]

Allgemeine Information zu diesem Serviceheft:

Dieses Serviceheft zeigt Maßnahmen die Sie bei schlechtem Milchschaumergebnis ergreifen können.

Das A und O eines perfekten Milchschaums ist Sauberkeit!
Ursachen für schlechte Milchschaumergebnisse:

- Milchschaumer verschmutzt.
- Milchaufschäumer deformiert / gerissen.
- Anschluss im Gerät verschmutzt oder abgenutzt.
- Heizung stark verkalkt.

Bitte entkalken Sie vor allen weiteren hier beschriebenen Maßnahmen Ihr Gerät wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Sollte das Milchschaumergebnis danach nicht befriedigend sein, entfernen Sie die Milchschaumdüse. Diese kann einfach abgezogen werden.




Im Gerät befindet sich das Gegenstück des Aufschäumers. So sollte es nicht aussehen. Bitte mit einer Bürste und etwas Spülmittel gründlich reinigen!



Prüfen Sie nun den Aufschäumer selbst. Bei den älteren Modellen lässt sich der Deckel einfach abziehen.



Bei den neueren Modellen lässt sich der Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann abziehen. Bitte alles sauber bürsten, evtl. 20-30 Minuten in Cappuccinatore Reiniger einlegen und dann säubern. Ganz besonders auf die markierten Öffnungen achten.



Setzen Sie den Aufschäumer wieder auf. Testen Sie nun das Aufschäumergebnis. Sollte es immer noch unbefriedigend sein, versuchen Sie die folgenden Schritte.



Das Gegenstück im Gerät nennt sich Luftventildeckel mit Ventilkappe und Dichtung. Zur Instandsetzung benötigen Sie [unser Wartungsset](#). Das Foto zeigt das Wartungsset hierfür. Sollte die auf den vorangegangenen Seiten beschriebene Reinigung keine Verbesserung gebracht haben sollten Sie dieses Wartungsset [bestellen](#).



Zur Vorbereitung setzen sie das Ventil bitte wie abgebildet zusammen.



Die alten Dichtungen müssen entfernt werden. Um die beiden Dichtungen des linken Stutzens abziehen nutzen Sie eine kleinen Schraubendreher oder eine gebogene Büroklammer. Ersetzen Sie die Dichtungen durch die des Wartungssets. Die Dichtung des unteren Stutzens muss nicht ersetzt werden.



Ziehen Sie nun die alte Ventilkappe mit einer Spitzzange ab und ersetzen Sie diese durch die neue. Beim Aufsetzen der neuen Ventilkappe achten Sie darauf, dass diese wieder in die vorgesehenen Öffnungen einrastet.



Jetzt testen Sie erneut das Aufschäumergebnis. Sollte es wider Erwarten nicht positiv sein, hilft nur noch der Tausch des Milchaufschäumers.

